Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".

PROGETTO

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE

Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE:

UNICAM Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour 19/f 62032 Camerino MC
P.I.: 00291660439
C.F.: 81001910439

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Gian Luca Marucci

Coordinamento Progetto:
Prof. Ing. Graziano Leoni

Supporto al R.U.P. per:

Indagini strutturali:
Prof. Ing. Alessandro Zona
Ing. Michele Morici
Evolvea s.r.l. - Gruppo Filippetti

Indagini geologiche:
Geol. Marcello Maccari

Analisi storica:
Prof. Arch. Gaia Remiddi

Analisi conoscitiva delle componenti materico-costruttive:
Prof. Arch. Enrica Petrucci
Dott. Graziella Roselli
Arch. Diana Lapucci

Progettazione opere di restauro architettonico:
Prof. Arch. Enrica Petrucci

Progettazione restauro e conservazione dei beni culturali:
Pisani Restauro s.n.c.

Progettazione opere strutturali:
Seitec Seismotechnologies srl
Prof. Ing. Luigino Dezi
Ing. Alessandro Balducci

Progettazione opere impiantistiche:
ANTAS S.p.a.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Guido Martini

Collaboratori:
Ing. Lucia Barchetta
Ing. Leonardo Cipriani
Arch. Noemi Lapucci
Ing. Claudia Canuti
Geomore s.r.l.

TITOLO

Progetto Esecutivo
Restauro e conservazione degli elementi di interesse storico artistico presenti a Palazzo Ducale (da Varano).

DISCIPLINA Restauro dei BB. CC.

ELABORATO: C 0 0 4 .3

PROGETTO

REVISIONE	DATA:	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA:
rev_00	5/11/2021	EMISSIONE DEL PROGETTO	Firma del tecnico che			
rev_01	27/02/2023	EMISSIONE PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO				
rev_02						
rev_03						NOME FILE:
rev_04						

Immagini di dettaglio:

Figura 28. Parete sala stemmi, dettaglio crollo

Figura 31. Parete sala stemmi, dettaglio

* Nota: tutti gli apparati decorativi dell'intera parete nord devono essere protetti tramite bendaggi e velinature per poter procedere allo stacco totale.

Area da staccare

Abaco dei degradi:

Croste nere · Gora · Distacco Superficiale · Dilavamento · Fessurazione · Scagliatura · Elementi metallici a vista · Abrasione · Depositi Superficiali · Mancanza · Ossidazione · Muschi/licheni/piante superiori

TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO - SALA DEGLI STEMMI, PIANO AULA DEGLI STEMMI (+4.72 m)



PARETE NORD *



PARETE EST

0 5 m

Classificazione

Elemento / Materiale · Degrado · Intervento · Pulizia · Reintegrazione o riparazione · Protezione





PARETE SUD



PARETE OVEST

0 5 m

NAVIGATORE



Classificazione

Elemento

- F Elementi decorativi dipinti
- D Elementi decorativi lapidei
- M Muro
- C Cornice modanata
- B Bugnato
- A Portali

Materiale

- I Intonaco
- P Pietra Arenaria
- L Leghe metalliche
- R Materiale Lapideo

Intervento

Pulizia

- O Trattamento di pulizia degli elementi metallici
- S Descialbo dei precedenti interventi
- N Rimozione di croste nere o strati carbonatati
- H Disinfestazione da muschi e licheni
- Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti a secco
- X Scalcinatura di intonaco
- Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante lavaggio delle superfici
- T Estrazione dei sali

Reintegrazione o riparazione

- Consolidamento mediante ristabilimento della coesione
- Taglio, ceratura e fermatura degli elementi metallici
- Integrazione parti mancanti in pietra
- Fissaggio strato decorativo
- Reintegrazione pittorica
- Stacco di apparati decorativi
- Velinatura di protezione
- Bendaggio di protezione
- U Smontaggio elementi lapidei e metallici

Protezione

- Trattamento di protezione con polisilossano
- Trattamento di protezione con cere microcristalline