

Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".

PROGETTO

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE

Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE:

UNICAM Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour 19/F 62032 Camerino MC
P.I.: 00291660439
C.F.: 81001910439

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Gian Luca Marucci

Supporto al R.U.P., per:
Indagini strutturali:
Prof. Ing. Alessandro Zoni
Ing. Michele Morici
Civile s.r.l. - Gruppo Filippelli
Indagini geologiche:
Geol. Marcello Mascari
Analisi storica:
Prof. Arch. Gisle Remiddi
Analisi conoscitiva delle componenti materico-costruttive:
Prof. Arch. Enrica Petrusci
Dott. Grazella Roselli
Arch. Diana Leporelli
Progettazione opere di restauro architettonico:
Prof. Arch. Enrica Petrusci

Progettazione restauro e conservazione dei beni culturali:
Pisani Restauro s.r.l.
Progettazione opere strutturali:
Salini Scienza e Tecnologie srl
Prof. Ing. Luciano Dezi
Ing. Alessandro Balducci
Progettazione opere impiantistiche:
ANTAS S.p.A.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Guido Martini
Collaboratori:
Ing. Leonardo Cipriani
Arch. Ivano Leporelli
Ing. Claudia Canali
Geotecnica s.r.l.

TITOLO

Progetto Esecutivo
Restauro e conservazione degli elementi di interesse storico artistico presenti a Palazzo Ducale (da Varano).

DISCIPLINA: Restauro dei BB. CC.

PROGETTO

ELABORATO:
0 0 4 . 8

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDACTO	VERIFICATO	APPROVATO
Rev. 01	01/08/2021	EMISSIONE DEL PROGETTO			
Rev. 02	02/08/2021	EMISSIONE PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	Rev. 02/08/2021		
Rev. 03			
Rev. 04			
Rev. 05			

Immagini di dettaglio:

Figura 61. Stemma 2.

Figura 64. Stemma 5.

Figura 69. Elemento commemorativo.

Figura 71. Elemento commemorativo.

Abaco dei degradi:

Croste nere

Distacco Superficiale

Fessurazione

Elementi metallici a vista

Depositi Superficiali

Mancanza

Ossidazione

Muschi/licheni/piante superiori

Gora

Dilavamento

Scagliatura

Abrasione

TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO- ATRIO 1, PARETE EST DEL CORRIDOIO 8, PARETI OVEST E NORD CORRIDOIO 5, PIANO NOBILE (+9.40m)

Classificazione elemento	D	D	D	M	D	D	DD	D	D	DD	D	D	M	M	D	
materiale	L	R	R	L	R	L	RR	R	R	LL	L	R	L	I	I	R
Degrado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Intervento pulizia	○	☑	○	☑	☑	☑	☑	○	☑	☑	☑	○	☑	☑	☑	☑
reintegrazione	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
protezione	■	○	■	○	○	○	○	○	■	■	■	○	○	○	○	○