Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino"

PROGETTO:

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE:

Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE:

UNICAM Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour 19/F,62032 Camerino MC
P.I.: 00283500430
C.F.: 910019100439

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Gian Luca Marucci

Coordinamento Progetto:
Prof. Ing. Graziana Cerri

Supporto al R.U.P. per:
Ing. Massimo Pompei

Indagini strutturali:
Prof. Ing. Alessandro Zona
Ing. Michela Meniz
Eurtrea s.r.l. - Gruppo Filippetti

Indagini geologiche:
Prof. Ing. Giovanni Scuri

Analisi storica:
Prof. Arch. Gaia Remiddi

Analisi conoscitiva delle componenti materico-costruttive:
Prof. Arch. Elena Mariani
Dott. Graziella Rinaldi
Dott. Giulia Pancotti

Progettazione opere di restauro architettonico:
Prof. Arch. Enrico Petrucci

Progettazione opere strutturali:
Indec Ingegneria/Ingegneri
Prof. Ing. Luigino Dezi
Ing. Alessandro Sebiani

Progettazione opere impiantistiche:
AVCOM S.p.a.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Guido Marino

Collaboratori:
Arch. Ilaria Cecchetti
Ing. Lorenzo Cipriani
Arch. Noemi Lapucci
Ing. Ilaria Pacelli
Geomine s.r.l.

TITOLO:

Progetto Esecutivo

Rilievo quadro fessurativo: Pianta Piano Strada

DISCIPLINA

RILIEVO

ELABORATO

R 0 0 8 . 1

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
rev_00	01/2021	EMISSIONE DEL PROGETTO			
rev_01	07/2022	REVISIONE PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO			
rev_02	__/__/__				
rev_03	__/__/__				
rev_04	__/__/__				

SCALA:

VIGNETTA F1/F

Pianta PIANO STRADA

scala 1:100



NAVIGATORE



LEGENDA

ELEMENTI STRUTTURALI

MURATURE

PIETRAME: conci squadr. /lucid. sasso

LATERIZIO: pieno semi-pieno forato

BLOCCHI CLS e CLS: pieno semi-pieno sempl. armato

MISTA: pietr. / laterz. pietr. / cls laterz. / cls

IMPALCATI

SOLAI E COPERTURE: legno laterz. c.a. c.a.

VOLTE: laterz. ferro ferro c.a. laterizio pietra

ALTRI ELEMENTI: controventatto capochiave catena

FOTOGRAFIE

TN.01 pos. fotografia-dirap. muro

S.12 pos. fotografia-dirap. soffitto

SS.05 pos. fotografia-dirap. solaio

LESIONI

AMPIEZZA LESIONI su MURATURA PORTANTE

- non passanti
- <5 mm
- 5-20 mm
- >20 mm

AMPIEZZA LESIONI MURACI NUDRANTI

- <10 mm
- >10 mm

Lesione diagonale inclinata a 45° (a partire dalla mezzeria in alto)

Lesione a cinque

Lesione diffusa

Lesione pavimento

Lesione soffitto

Crollo solaio pavimento

Distacco di intonaco soffitto

Distacco intonaco parete

Lesione verticale

Lesione verticale passante

Lesione orizzontale

Distacco parete dal soffitto

Distacco parete dal pavimento

Distacco parete - scala

Crollo

Fuori piombo

Lesione sopra architrave

Lesione sotto l'apertura