

Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".



Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE: Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMITENTE: UNICAM Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour 19F 62032 Camerino MC P.I. 00291960430 C.F. 81001010430

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gian Luca Morici

Coordinamento Progetto: Prof. Ing. Graziano Lenzi

Progettazione opere strutturali: Prof. Ing. Massimo Mucci

Progettazione opere impiantistiche: Prof. Arch. Enrica Patrucco

Analisi statica: Prof. Arch. Carlo Ruscini

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Arch. Guido Martini

Analisi geotecnica delle componenti materiche: Prof. Arch. Enrico Pignatelli

Coordinamento: Ing. Laura Benicatti

Progettazione opere di recupero architettonico: Prof. Arch. Enrica Patrucco

Progetto Esecutivo: Progetto architettonico : Pianta Piano Ammezzato

DESCRIZIONE: ARCHITETTONICO

INTERVENTI: Murature fascinate

INT.01a: scarturatura delle concasse

INT.01b: intonaco trapiante deacidificante

INT.02a: pareti divisorie in laterizio in mattoni forati

INT.02b: pareti divisorie in laterizio in mattoni forati

INT.02c: pareti divisorie in laterizio in mattoni forati

INT.04a: pavimento in cotto

INT.04b: pavimento in cotto

INT.04c: pavimento in cotto

INT.05a: collegamenti verticali

INT.05b: collegamenti verticali

INT.06a: rifacimento bagni

INT.06b: rifacimento bagni

INT.06c: rifacimento bagni

INT.06d: rifacimento bagni

INT.06e: rifacimento bagni

INT.06f: rifacimento bagni

INT.06g: rifacimento bagni

INT.06h: rifacimento bagni

INT.06i: rifacimento bagni

INT.06j: rifacimento bagni

INT.06k: rifacimento bagni

INT.06l: rifacimento bagni

INT.06m: rifacimento bagni

INT.06n: rifacimento bagni

INT.06o: rifacimento bagni

INT.06p: rifacimento bagni

INT.06q: rifacimento bagni

INT.06r: rifacimento bagni

INT.06s: rifacimento bagni

INT.06t: rifacimento bagni

INT.06u: rifacimento bagni

INT.06v: rifacimento bagni

INT.06w: rifacimento bagni

INT.06x: rifacimento bagni

INT.06y: rifacimento bagni

INT.06z: rifacimento bagni

INT.06aa: rifacimento bagni

INT.06ab: rifacimento bagni

INT.06ac: rifacimento bagni

INT.06ad: rifacimento bagni

INT.06ae: rifacimento bagni

INT.06af: rifacimento bagni


INT.06ag: rifacimento bagni

INT.06ah: rifacimento bagni

INT.06ai: rifacimento bagni

Pianta PIANO AMMEZZATO (+ 4,72 m)

scala 1:100



Rilievo acquisito

Rilievo eseguito con Laser Scanner

Corpo C

Corpo B

Corpo A

