

Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino".

PROGETTO

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo Ducale (da Varano), danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

UBICAZIONE

Piazza Cavour - 62032 - Camerino (MC) - Marche - Italia

COMMITTENTE:

UNICAM Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour 19/F 62032 Camerino MC

P.I.: 00291660439

C.F.: 81001910439

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Gian Luca Marucci

Coordinamento Progetto:

Prof. Ing. Graziano Leoni

Supporto al R.U.P. per:

Indagini strutturali:  
Prof. Ing. Alessandro Zona  
Ing. Michele Morici  
Evolvea s.r.l. - Gruppo Filippetti

Indagini geologiche:  
Geol. Marcello Maccari

Analisi storica:  
Prof. Arch. Gilda Remiddi

Analisi conoscitiva delle componenti materico-costruttive:  
Prof. Arch. Enrica Petrusci  
Dott. Grazella Roselli  
Arch. Diana Legrandi

Progettazione opere di restauro architettonico:  
Prof. Arch. Enrica Petrusci

Progettazione restauro e conservazione dei beni culturali:

Pesenti Restauro s.r.l.s.

Progettazione opere strutturali:

Selvic-Sistemotechnologie srl  
Prof. Ing. Luigino Degi  
Ing. Alessandro Balducci

Progettazione opere impiantistiche:

ANTAS S.p.A.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Guido Martini

Collaboratori:

Ing. Lucile Bianchetti  
Ing. Leonardo Cipriani  
Arch. Naomi Laganà  
Ing. Claudia Canuti  
Geometa s.r.l.

TITOLO

Progetto Esecutivo  
Restauro e conservazione degli elementi di interesse storico artistico presenti a Palazzo Ducale (da Varano).

DISCIPLINA

Restauro dei BB. CC.

PROGETTO

ELABORATO:  
0 0 4 .10

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDAATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
PR_01	09/10/2021	EMERSONE DEL PROGETTO				
PR_02	...					
PR_03	...					
PR_04	...					
PR_05	...					
PR_06	...					

Descrizione:

A seguito della progettazione degli interventi di restauro, è stato possibile ipotizzare una simulazione avente oggetto la reintegrazione degli intonaci del quadriportico (neviera).

Si è tenuto conto degli intonaci originali presenti sotto forma di lacerti, i quali presentavano ripartiture e decorazioni ripetitive, di cui si propone la reintegrazione.

La colorazione neutra degli interventi di reintegrazione verrà concordata con la Soprintendenza di competenza.

sud

ovest

Legenda:

Intonaci originali

Simulazione degli intonaci da reintegrare

Simulazione dei decori da reintegrare

Elementi decorativi lapidei

SIMULAZIONE PARTITURE DECORATIVE DEL QUADRIPORTICO (NEVIERA), PARETE SUD PARETE OVEST , PIANOSTRADA (0.00 m)

NAVIGATORE